



FICHE ACCIDENT N°80

Risques liés au port de charges lourdes



Circonstances de l'événement

Un agent et son collègue entreprennent de retirer un regard d'assainissement sur la voirie communale. Au moment où l'un des agents voulait le soulever, celui-ci est resté bloqué, provoquant une douleur au dos. La grille était retenue dans la chaussée.

La manipulation a occasionné des douleurs lombaires et a entraîné un arrêt de travail de 6 jours.



Le service de Prévention des Risques Professionnels recommande :

Le service de Prévention des Risques Professionnels recommande de :

- D'utiliser dès que possible les moyens d'aide à la manutention et/ou les outils adaptés (lève-plaque, lève-tampon, lève-grille...),
- S'assurer que les agents disposent d'une formation PRAP,
- Réaliser un éveil musculaire avant la prise de poste, afin d'échauffer les muscles